

Návod na použitie membránových oksyličovačov OSAGA/Hailea/AquaForte

MK-10, MK-20, MK-30, MK-60, MK 9510

Vzduchovacie kompresory Osaga na vhodné na domáce i vonkajšie použitie, vyrobené z kvalitného materiálu.

1. Pred použitím pozorne prečítajte tento návod.
2. Uistite sa, že napätie uvedené na štítku zodpovedá napájaciemu napätiu.
3. Napojte vzduchovacia hadičku na vzduchovač a na druhý koniec napojte vzduchovací kameň. Čím hlbšie bude vzduchovací kameň umiestnený vo vode, tým viac sa bude znižovať výkon zariadenia.
4. Vždy umiestnite čerpadlo nad hladinu vody inak sa môže čerpadlo zaliať vodou. Alternatívne môžete použiť spätnú klapku, a v tom prípade môže byť umiestnené pod úroveň hladiny vody. **Nie však do vody!**
5. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené vodou.
6. Pred každou údržbou, odpojte vzduchové čerpadlo od elektrickej siete.
7. Ak nemôže byť vymenený poškodený napájací kábel, je potrebné vymeniť celú jednotku.
8. Zaistite, aby vzduchovacie kamene a hadičky neboli upchaté. Inak hrozí prehriatie vzduchového čerpadla a jeho poškodenie.

Bezpečnostné ustanovenia:

- Prívod el. prúdu musí zodpovedať špecifikáciám výrobku. Prípadne sa informujte u dodávateľa el. energie o pripojových predpisoch. Čerpadlo alebo sieťový kábel nepripojujte, ak nezodpovedajú menovaným predpisom.
- Prevzdušňovacie čerpadlo sa musí napájať cez prúdový chránič RCD s menovitým vybavovacím prúdom nepresahujúcim 30 mA. • Pri akejkolvek údržbe zariadenie ho najprv odpojte od el. siete.
- Zariadenie sa smie používať len na tie účely, na ktoré bolo vyrobené.

Typ	MK - 10	MK- 20	MK- 30	MK- 60	MK 9510
Spotreba	10W	15W	25W	35W	10W
Výkon v hl. 1,2m	4 l/min	9 l/min	17 l/min	57 l/min	10 l/min
Váha	1,3 kg	2,5 kg	3,5 kg	5,6 kg	1,6 kg

Údržba a záruka:

1. V prípade, že čerpadlo pracuje menej efektívne, vymeňte membrány a skontrolujte vnútro čerpadla pre známky nečistôt, vlhkosti a korózie. Vymeňte membrány odskrutkovaním krytu čerpadla.
2. Na zariadenie sa vzťahuje záruka 24 mesiacov, na membrány 6 mesiacov.
3. Vzduchové kamene a vzduchové hadice meňte každoročne. Ochrana životného prostredia Elektrotechnické prístroje sa nemajú odstraňovať

spolu s domácim odpadom. Dopravte, prosím, starý nepotrebný prístroj do miestnej zberne. Ďalšie informácie obdržíte od predajcu alebo od podniku pre odstraňovanie odpadov.

Zariadenie používajte iba na ten účel na ktorý je určené. Všetky časti zariadenia opravujte iba v autorizovanom servise.

Záruka sa nevzťahuje na nesprávne zaobchádzanie s výrobkom. Vyrobené v Číne.

Distribútor v SR

Petomar Slovakia s.r.o. č.d. 820, Dolná Streda 92563